



SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.

Piazza Risorgimento, 1 - 12051 Alba (CN) – Tel. +39 0173440366 Fax: +39 0173293467

<http://www.sisiacque.it> e-mail: sisi@sisiacque.it – sisiacque@pec.sisiacque.it

**DETRMINA A CONTRARRE
LAVORI /FORNITURA DI BENI / DI SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00**

Oggetto: *Servizio fognatura e depurazione – Servizio di manutenzione delle apparecchiature Huber installate sulle reti e sugli impianti del SII*

CIG Z51391CE39

Determinazione del responsabile del servizio n. 282 del 15/12/2022

Per la corretta gestione delle apparecchiature Huber installate sulle reti e sugli impianti del SII, occorre provvedere, quanto prima, alla fornitura di ricambi e al controllo annuale da parte del costruttore, la ditta Huber Technology S.r.l..

Nello specifico, risulta necessario effettuare:

- Visita / Manutenzione straordinaria griglie
 - verifica funzionamento dei livelli griglia: compressorino, tubicini d'insufflazione d'aria, e sonda di pressione ed eventuale ripristino funzionale;
 - verifica condizioni cestello e pulizia;
 - verifica condizioni di usura dei rulli trascinalimento cestello;
 - verifica condizioni di usura delle spazzole di pulizia;
 - verifica condizioni di usura boccola di fondo;
 - verifica lubrificante motoriduttore;
 - verifiche funzionali e avviamento.
- Visita / manutenzione classificatori sabbie bottini e impianti
 - pulizia completa dell'impianto con idropulitrice;
 - pulizia e taratura la sonda di livello;
 - verifica ispettiva condizioni di usura dell'albero dell'agitatore;
 - verifica condizioni di usura piastre e membrana di fondo;
 - verifiche funzionali e avviamento.
- Visita / Manutenzione straordinaria ispersori
 - pulizia dell'intero macchinario;
 - verifica condizioni di usura dei rulli di trascinalimento del sistema di retrolavaggio;
 - verifica condizioni di usura della spazzola sulla coclea;
 - verifica condizioni di usura catena/pignone trascinalimento cestello di lavaggio;
 - verifica condizioni di usura boccola di fondo coclea;
 - pulizia ugelli lavaggio;
 - verifica motoriduttori;
 - verifiche funzionali e avviamento.
- Visita / manutenzione decanter
 - verifica delle condizioni di usura delle parti del tamburo (aperture scarico fango, scarichi centrato);
 - verifiche su componenti meccaniche (verifica attacchi telaio e controllo usura antivibranti, verifica cinghie di trasmissione ed eventuale tensionamento, verifica funzionalità riduttore idraulico con sostituzione olio, controllo soglie di sfioro);
 - verifiche su componenti elettriche (verifica funzionamento sensori e protezioni, controllo sistema di regolazione);
 - verifiche funzionali e avviamento.

Ricorrendo i presupposti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, è stato richiesto in data 12/12/2022, mediante posta elettronica ordinaria, un preventivo alla ditta Huber Technology S.r.l..

In data 13/12/2022 è pervenuto il preventivo (prot. del 14/12/2022) dalla ditta **Huber Technology S.r.l.** dell'importo di **€ 39.868,76** oltre IVA.

Ritenuto di poter legittimamente individuare quale affidatario del servizio la ditta **Huber Technology S.r.l.** (C.F. e P.IVA 01689490215) con sede legale in Zona Produttiva Vurza 22 – Fraz. Pineta – Laives (BZ), per i seguenti motivi:

- il prezzo offerto è congruo in rapporto alla qualità della prestazione richiesta;
- l'operatore economico selezionato ha la necessaria capacità tecnica e professionale per l'esecuzione del servizio, oltre che distributore ufficiale delle apparecchiature Huber per l'Italia;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile del servizio fognatura e depurazione, in forza della procura conferitagli con atto notarile in data 24/05/2019 Repertorio n. 4261, Raccolta 3283,

DETERMINA

- Di affidare il "Servizio di manutenzione delle apparecchiature Huber installate sulle reti e sugli impianti del SII" – CIG Z51391CE39 alla ditta **Huber Technology S.r.l.** (C.F. e P.IVA 01689490215) con sede legale in Zona Produttiva Vurza 22 – Fraz. Pineta – Laives (BZ), alle condizioni di seguito indicate e, comunque, anche per quanto non indicato, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

- o Oggetto: Servizio di manutenzione delle apparecchiature Huber installate sulle reti e sugli impianti del SII;
- o Specifiche tecniche:

Descrizione	Prezzo unitario (€)	u.m.	Quantità	Totale (€)
Tariffa oraria ordinaria di manodopera e di viaggio tecnico/meccanico/elettrico	55,00	€/h	100,00	5.500,00
Tariffa oraria ordinaria di manodopera e di viaggio tecnico programmatore	70,00	€/h	20	1.400,00
Rimborso chilometrico	1,20	€/km	3.000	3.600,00
Spese trasferta vitto (intervento in giornata)	40,00	€/d	10	400
Spese trasferta vitto e alloggio (in caso di interventi di più giornate)	120,00	€/d		

▪ Prezzo budgettario annuale per visite ispettive: **€ 10.900,00**

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA per tipologia di macchina	Prezzo netto ricambi budgettario (€)
IDA CANOVE DI GOVONE Griglia Ro2 1400/3 matr. AB282126	2.908,79
IDA CANOVE DI GOVONE Griglia Ro2 1400/3 matr. AB283198	2.908,79
IDA ALBA Griglia Ro2.1400/3 matr. AB286356	2.908,79
IDA CANOVE DI GOVONE Ispessitore RoS2.4L matr. AB286628	651,56
IDA CANOVE DI GOVONE Classificatore RoSF4.2S3 matr. AB290426	1.980,17
IDA CANOVE DI GOVONE Ro2.1600.3 matr. AB292576	3.487,57
IDA ALBA Ro2.1600.3 matr. AB286523	3.487,57
IDA Casarito Govone Ro9.300.3 matr. AB289919	624,26
IDA ALBA – Loc. Sardegna Ro2.1200.3 matr. AB285875	2.246,39
IDA S. Stefano Belbo Ro2.1200.3 matr. AB290606	2.246,39
IDA ALBA Rakemax 5300.852.50 matr. AB286356	1.091,41
IDA S. Stefano Belbo Rok1.300.2500 matr. AB290606	830,46
IDA S. Stefano Belbo RoDisc16 matr. AB293029	1.734,61
IDA CANOVE DI GOVONE Centrifuga Hiller DP51 cambio olio	620,00
IDA CANOVE DI GOVONE Centrifuga Hiller DP574FD cambio olio	435,00
IDA S. Stefano Belbo Centrifuga Hiller DP484SD cambio olio	807,00

▪ Prezzo budgettario annuale per manutenzioni straordinarie: **€ 28.968,76**

- o Importo complessivo di aggiudicazione: **€ 39.868,76** oltre IVA
- o Luogo di esecuzione: reti e impianti gestiti da SISI S.r.l.
- o Fatturazione e pagamento corrispettivi: a servizio effettuato dietro presentazione di consuntivi, bonifico bancario, 60 gg d.f.f.m.;

- Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere anche mediante posta elettronica certificata;

- Di esonerare l'affidatario, in ragione dell'esiguità dell'importo, dal rilascio della garanzia definitiva prevista dal medesimo art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Responsabile del servizio fognatura e depurazione, p.i. Fabrizio BOFFA.

Alba, li 15/12/2022

Il Responsabile del servizio fognatura e depurazione
p.i. Fabrizio BOFFA



SI AUTORIZZA LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il Direttore Generale
dott. Giuseppe VALSANIA



Codifica P.d.I.			
Classificazione Unbundling Settore Idrico			
Settore Attività		X	Importo
ACQUEDOTTO	Captazione		
	Adduzione		
	Potabilizzazione		
	Distribuzione		
	Misura		
	Valori multicomparto		
FOGNATURA	Nera e mista		
	Bianca		
	Misura		
	Valori multicomparto		
DEPURAZIONE		X	€ 39.868,76
BOTTINI			
COGENERAZIONE			
PROMISCUO			